

竞争性谈判公告

文玉煤矿机电设备月度维修（一月）计划项目竞争性谈判公告

为规范矿用隔爆型潜水排沙电泵、组合开关、支架立柱及千斤顶、电动机、减速机、开关、滚筒、矿用隔爆型油冷式电滚筒、驱动滚筒包胶的外委维修工作，确保维修质量符合国家及行业相关标准，恢复其隔爆性能、水力性能及运行可靠性，保障煤矿井下安全生产；文玉煤矿机电设备月度维修（一月）计划项目将在中国采购与招标网、山东省采购与招标网、内蒙古招标网、山东宏河控股集团有限公司官网进行公开发布。

一、项目基本情况

1. 项目编号：SDBD—2026—0508

2. 项目名称：文玉煤矿机电设备月度维修（一月）计划项目

3. 采购方式：竞争性谈判

4. 预算金额：440000.00 元

5. 采购需求：外委（第三方）维修单位对矿用隔爆型潜水排沙电泵、开关、组合开关、支架立柱及千斤顶、减速机、电动机、滚筒、矿用隔爆型油冷式电滚筒、驱动滚筒包胶的维修、检测和验收（具体采购内容及要求详见第四部分采购内容及要求）。

6. 本项目不接受联合体。

二、申请人资格要求：

2.1 在中华人民共和国境内注册且具有独立法人资格，具备有效的营业执照。

2.2 维修单位必须具备有效的煤矿矿用产品维修资质证书，且维修范围必须包含“矿用隔爆型潜水电泵、组合开关、电动机、滚筒、滚筒包胶”或类似产品。

2.3 信誉要求：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（2）近3年内在经营活动中没有重大违法和重大不良记录（投标行为或者被有关行政监督部门行政处罚停止投标行为），在市场中有良好的信誉；

（3）凡参加本次采购项目的供应商，未在“信用中国”网站、中国政府采购网被列入失信被执行人（被执行人包括供应商、法定代表人）、政府采购严重

违法失信行为记录名单、重大违法税收违法案件当事人名单、重大税收违法案件当事人名单，未被纳入异常企业名录管理。

(4) 因拖欠农民工工资，计入山东省（省级）及济宁市诚信黑榜，被限制济宁市内建设工程投标资格的施工单位，不得参与本招标项目的投标。

2.5 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标包谈判或者未划分标包的同一谈判采购项目。

2.6 不接受联合体。

2.7 资格审查方式：资格后审。

三、谈判文件的获取：

1. 时间：2026年5月11日至2026年5月15日9时30分（北京时间）

2. 地点：山东博大工程咨询有限公司邹城分公司报名并领取采购文件。

4. 售价：0元。

四、谈判响应文件提交：

1. 截止时间：2026年5月15日9时30分止（北京时间）

2. 地点：山东宏河集团总部22楼会议室

五、开标时间及地点

1. 时间：2026年5月15日9时30分（北京时间）

2. 地点：山东宏河集团总部22楼会议室

六、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

七、未尽事宜或须澄清的内容请联系采购人或采购代理机构：

1. 采购人信息

采 购 人：鄂尔多斯市宏河能源科技有限公司

地 址：内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗纳林陶亥镇曼赖村

联 系 人：赵主任

联系电话：13455593295

2. 代理机构信息

代理机构：山东博大工程咨询有限公司邹城分公司

地 址：邹城市千泉街道孟子湖小区D区综合楼3楼

联 系 人：严利琴

联系电话：17305370091

电子邮箱：sdbdzxzc@163.com

八、维修明细：

文玉煤矿综采工区设备月度维修明细							
序号	名称	型号	单位	数量	维修项	维修技术要求	使用单位
1	滚筒	4PK0705A	个	3	密封环、轴承环	更换新的密封、轴承，恢复完好	综采工区
2	超前架立柱	SL—230/160x1385	个	3	窜液、漏液	所有密封圈换新的，整体检修，达到出厂完好使用标准	综采工区
3	自动反冲洗过滤器	TMGLQ(1000/31.5-125)ZB	个	2	阀芯、滤网拆不下来	更换所有新的滤网及阀芯，恢复正常使用	综采工区
4	电液控换向阀	TMFHYDZ(16)ZK	个	1	U型卡拆不下来	更换所有新U型卡，恢复正常使用	综采工区
5	抬底千斤顶	Q-125/90X185	个	5	窜液、漏液	所有密封圈换新的，整体检修，达到出厂完好使用标准。	综采工区
6	超前架推移千斤顶	Q-230/160X1700(配接头)	个	2	漏液、窜液	所有密封圈换新的，整体检修，达到出厂完好使用标准。	综采工区
7	超前架伸缩千斤顶	Q-80/60X800	个	3	漏液、窜液	所有密封圈换新的，整体检修，达到出厂完好使用标准。	综采工区
8	超前架前梁千斤顶	Q-140/105X160	个	1	漏液、窜液	所有密封圈换新的，整体检修，达到出厂完好使用标准。	综采工区
9	超前架侧护油缸	Q-80/60X150	个	4	漏液、窜液	所有密封圈换新的，整体检修，达到出厂完好使用标准	综采工区
10	端头架护壁油缸	Q-100/60×175	个	2	漏液、窜液	所有密封圈换新的，整体检修，达到出厂完好使用标准	综采工区
11	立柱	SL-320/230X950(配接头)	个	42	漏液、窜液	所有密封圈换新的，整体检修，达到出厂完好使用标准。	综采工区
12	转载机减速机	17JN 250KW	台	1	一轴组件坏、所有密封、齿轮坏，四轴组件坏，各部位连接螺栓坏	1、换一轴轴承及油封； 2、换四轴(内齿)及油封； 3、更换所有对口螺栓及定位螺栓； 4、把所有供水口给配好DN19接头； 5、所有齿轮、轴承标校完好；	综采工区

						6、达到出厂设计要求及铭牌、合格证、煤安标志； 7、更换一轴全部组件及调整垫、防护套、轴环	
13	运输机减速机	525KW	台	1	异响、漏油、一轴、二轴坏	整机拆检，维修，更换坏的配件，恢复正常使用	综采工区
14	链轮轴组	107SC0101	个	1	链轮体磨损严重	更换新的链轮体，恢复正常使用	综采工区
15	推移缸	2MYBA0301	个	2	漏液、窜液	所有密封圈换新的，整体检修，达到出厂完好使用标准	综采工区
16	矿用隔爆兼本质安全型多回路真空电磁启动器	QJZ1-2400/3300-10	台	1	使用过程中所有回路出现通讯故障、停机多次无法启动	维修通讯，恢复正常使用	综采工区
17	截割电机	YBC-200(K)	台	1	烧坏、水道堵	处理烧坏电机，清理水道，恢复正常完好使用	综采工区

文玉煤矿综掘工区设备月度维修报价明细								
序号	名称	型号	单位	数量	编号	维修项	维修技术要求	使用单位
1	矿用悬臂式掘进机	EBZ200	台	1	1-16-2	整机大修	整机维修技术要求	综掘工区
2	矿用隔爆真空电磁启动器	QJZ-120/1140(660)	台	1	2002/7/5	控制变压器损坏，更换控制变压器	更换控制变压器，能够正常使用	综掘工区
3	矿用隔爆真空电磁启动器	QJZ-80/1140(660)	台	1	2002/8/19	控制变压器损坏，更换控制变压器	更换控制变压器，能够正常使用	综掘工区
4	矿用隔爆真空软启动器	QJZ-400/1140(660)	台	1	2002/4/30	控制变压器损坏，更换控制变压器	更换控制变压器，能够正常使用	综掘工区
5	矿用隔爆型压入式对旋轴流局部通风机	FBDNo 6.3/2*22	台	1	12155	电机绝缘损坏，更换轴承，更换油封，	运行正常，无异响，不漏油	综掘工区
6	矿用隔爆型压入式对旋轴流	FBDNo 6.3/2*22	台	1	12156	电机绝缘损坏，更换轴承，更	运行正常，无异响，不漏油	综掘工区

	局部通风机					换油封,		
7	矿用隔爆型潜水排沙电泵	BQS-80-	台	1	H234	线圈接地疑似进水	运行正常, 排水正常	综掘工区
8	YDB 型隔爆油冷式电滚筒	YDB-15kw 7.5KW/1140(660)	台	2		加油腔向电机线圈漏油 换油封修复外筒 包胶	运行正常, 无异响, 不漏油	综掘工区
9	七联阀组件	13685042	套	1	13685042	维修阀组渗油 调试	运行正常, 不漏油	综掘工区
10	六联电磁阀组	DIV24022585	套	1	DIV24022585	更换一个阀组, 更换一个电磁阀	运行正常, 不漏油	综掘工区
11	矿用隔爆兼本质安全永磁真空馈电开关	KJZ-630/1140(660)	台	1	2-1-6.	不吸合(出库就是坏的)	能正常使用, 能做漏试, 完好	综掘工区
12	矿用隔爆兼本质安全真空起动机	QJZ.-120/1140(660)	台	1	215-4.	一侧单机起动机(出库就是)	能正常使用完好	综掘工区
13	矿用隔爆兼本质安全真空起动机	QJz-60/1140(660)	台	1	2 i011.	控制变压器损坏, 更换换向器	能正常使用, 完好	综掘工区
14	矿用隔爆型潜水排沙电泵	BQS-80-18.5KW/1140(660)	台	1	H306	线圈接地疑似进水	排水正常	综掘工区
15	矿用隔爆型油冷式电滚筒	YDB-15KW	个	1		减速机轴承星齿损坏 包胶	更换轴承, 更换星齿, 正常使用, 不漏油	综掘工区
16	改向滚筒	◎ 320*950	个	12		更换轴承, 更换油封	正常使用, 不漏油	综掘工区

文玉煤矿机运工区设备月度维修报价明细

序号	设备名称	型号	单位	数量	备注	使用单位
1	滚筒	650*1600mm	台	1	包胶 按《煤矿带式输送机滚筒用橡胶包覆层技术条件》	机运工区

					(MT962-2005)要求包胶，并提供胶板合格证、安标、阻燃报告	
2	380V 抽屉柜	160A	个	2	断路器、机械联锁故障按《低压机柜 抽出式功能单元机械结构》(GBT+37145-2018)要求维修	机运工区
3	380V 抽屉柜	100A	个	2	断路器、机械联锁故障按《低压机柜 抽出式功能单元机械结构》(GBT+37145-2018)要求维修	机运工区
4	380V 抽屉柜	63A	个	1	断路器、机械联锁故障按《低压机柜 抽出式功能单元机械结构》(GBT+37145-2018)要求维修	机运工区
5	4#空压机	PMVT215-8	台	1	更换散热片按《煤矿在用产品安全检测检验规范空气压缩机》(MT/T 1203 —2023)要求维修	机运工区